



BARNIZ MATE ULTRA RESISTENTE



- **Ultra-resistencia a las rayaduras y manchas**
- **Protege los muebles, objetos, puertas, encimeras...**



USO

- Se aplica en todas las especies de madera, europeas exóticas.
- Recomendado para la decoración y protección de maderas interiores: muebles, objetos, puertas...

CARACTERISTICAS

- Aporta una coloración rica e intensa a la madera.
 - Garantiza una excelente resistencia a los golpes, las rayaduras, las manchas y el agua.
 - Gran comodidad de aplicación: no gotea, buena brochabilidad, secado rápido, ausencia de olores desagradables.
- Los barnices interiores V33 están formulados según unos rigurosos pliegos de condiciones para contribuir al respeto del usuario, de su hábitat y del medio ambiente a la vez que garantizan una excelente calidad. Son sometidos a pruebas de conformidad a normas, realizadas por laboratorios independientes que demuestran: el respeto de la calidad del aire interior medido según la norma EN ISO 16 000, las emisiones de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) inferiores a las exigencias reglamentarias.

PREPARACIÓN

- **MADERA BARNIZADA:** Lije cuidadosamente con papel de lija de grano fino (240). Si el barniz está desconchado, decápelo con el DECAPANTE ESPECIAL MADERA V33. Aclare con agua. Deje secar 24 horas.
- **MADERA ENCERADA:** Retire las capas de cera con un desencerador. Lije con papel de lija de grano fino (240) y limpie el polvo.
- **MADERA GRASA (teca...):** Desengrase. Lije con papel de lija de grano fino (240) y limpie el polvo.

APLICACIÓN

Condiciones idóneas de aplicación: sobre madera bruta, limpia y seca, entre 12° y 25° con tiempo seco, al abrigo de corrientes de aire y del sol.

1. Agite antes y durante el uso con ayuda de una varilla larga y ancha para homogeneizarlo bien.
 2. Aplique con pincel, minirodillo o pistola en capas regulares en el sentido de las fibras de la madera evitando el exceso de espesor.
 3. Deje secar la primera capa durante 3 horas.
 4. Lije ligeramente con papel de lija fino (240) y elimine el polvo antes de aplicar la segunda capa. Deje secar.
- El aspecto puede variar según el soporte, recomendamos realizar la prueba en una parte no visible.
 - Retire la mayor cantidad posible de barnices de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.

Aplicación: Pincel, brocha o pistola

Secado Al tacto: 30min

Secado entre capas: 3h

Secado completo: 12h.

Rendimiento : 1L = +/- 12m² por 1 capa

Limpieza del material: AGUA