



EASY COLOR



PINTURA EXTERIOR JARDÍN - MULTI-SUPERFICIES



Aplicación: Pincel, rodillo, pistola
Secado entre capas: 8h
Secado completo: 24h
Rendimiento por capa: 1L = +/- 12m²
Limpieza: Aguarrás

¿PARA QUÉ MATERIALES?

Pintura de exterior destinada a ventanas, postigos, pórticos, rejas, mobiliario, objetos de:

- MADERAS: resinosas, exóticas, nobles... brutas o ya pintadas, barnizadas o con protector decorativo.
- METALES: brutos, oxidados o ya pintados.
- PVC: nuevos o por renovar. No aplicar sobre el mobiliario de jardín y macetas de plástico, suelos, soportes de construcción y maderas aceitadas o enceradas.

Desaconsejamos la utilización de tonos oscuros sobre soportes de PVC muy expuestos al sol.

CARACTERÍSTICAS

DIRECTO SIN IMPRIMACIÓN: directo sobre óxido, maderas pintadas y con protector, PVC y aluminio

- **RESISTENCIA:** choques, manchas, intemperie y UV. • **RESULTADO PERFECTO** • **GARANTÍA HASTA 7 AÑOS:** Siempre que se respeten las instrucciones de uso sobre soportes verticales únicamente. La garantía puede reducirse en el tiempo en superficies sometidas a fuerte humedad y no se aplicará a las superficies con aguas estancadas. La garantía, concierne sólo al aspecto y se limita al reembolso del producto (presentando el ticket de compra).

PREPARACIÓN

La PREPARACIÓN del soporte es una etapa OBLIGATORIA. La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa y sin desconchones. Todo cuerpo graso o pelculado puede implicar la no adherencia de la pintura.

- **SOPORTE de MADERA:** Soporte bruto o nuevo: Lijar ligeramente y quitar el polvo. Sobre maderas exóticas: Desengrasar con acetona. Soporte ya pintado, con protector decorativo o barnizado en buen estado: Lijar con papel de lija grano fino 120 y quitar el polvo. • **SOPORTE de HIERRO:** Soporte bruto o nuevo: Desengrasar con acetona. En metales oxidados, eliminar las partes oxidadas con un cepillo metálico y quitar el polvo. Hierro ya pintado en buen estado: Lijar con papel de lija grano fino 120 y quitar el polvo. Soporte ya pintado, con protector decorativo o barnizado en mal estado: eliminar las partes no adheridas, lijar y quitar el polvo. En mal estado: cepillar las manchas de óxido y rascar los restos de pinturas. Desengrasar.
- **SOPORTES en PVC-ALUMINIO-ZINC-GALVANIZADO-COBRE:** Soporte bruto o nuevo, o bien ya pintado: Lijar ligeramente con papel de lija grano 150. A continuación lavar con un detergente a base de sosa (alcalino) y aclarar con agua. Sobre acabados de fábrica (resina epoxy): sustituir la etapa de lijado por la aplicación de un limpiador desengrasante.

APLICACIÓN

Antes y durante la aplicación mezclar la pintura con un mezclador largo y ancho insistiendo en el fondo del bote para homogeneizar correctamente. Pintura lista para usar, no diluir. • Empezar pintando los ángulos, esquinas y ranuras de la superficie a pintar. Luego, continuar en capas cruzadas y regulares evitando los sobre-espesores. • Dejar secar 24 horas. • Lijar ligeramente y quitar el polvo. • Aplicar la segunda capa de pintura del mismo modo. • Para los colores vivos, puede ser necesaria una capa adicional. El resultado y resistencia óptimos se obtienen después de 15 días de secado.